

FICHA TECNICA

CUARZO

Análisis Químico:

Sílice (SiO ₂):	97,68%
Óxido de Aluminio (Al ₂ O ₃):	0,00%
Óxido de Hierro (Fe ₂ O ₃):	1,55%
Óxido de Calcio (CaO):	0,42%
Óxido de Magnesio (MgO)	0,00%
Pérdida por cal. A 850° C:	0,11%
Óxido de Sodio (Na ₂ O):	0,15%
Óxido de Potasio (K ₂ O):	0,00%
Trióxido de Azufre (SO ₃):	0,09%